

Sträckmetall

Sträckmetall, stål

| Maskinstorlek ¹⁾ | | Format ²⁾ | | Vikt |
|-----------------------------|------|----------------------|--|------|
| MLxMBxSBxGT | | LDxCD | | |
| 200x76-6 | x4 | 1500x2400 | | 13,8 |
| 115x44-3 | x3 | 2400x1500 | | 11,8 |
| 115x44-4,5 | x3 | 2000x2400 | | 23,6 |
| 115x44-6 | x4 | 1500x2000 | | 26,2 |
| 115x44-9 | x4 | 1500x2500 | | 49,1 |
| 62x28-2 | x2 | 2000x2000 | | 9,1 |
| 62x28-4 | x3 | 1000x2500 | | 17,2 |
| 62x28-4 | x3 | 1500x2000 | | 20,6 |
| 62x28-6 | x3 | 1200x2250 | | 27,8 |
| 62x28-6 | x3 | 1500x2250 | | 34,7 |
| 62x28-6 | x3 | 2000x2250 | | 46,3 |
| 62x28-6 | x4 | 1500x2300 | | 47,3 |
| 42x18-2 | x2 | 1500x1700 | | 9,1 |
| 42x18-2 | x2 | 1500x2000 | | 10,7 |
| 42x18-4 | x3 | 1000x2000 | | 21,3 |
| 42x18-4 | x3 | 1500x1000 | | 16,0 |
| 42x18-4 | x3 | 1500x2000 | | 32,0 |
| 30x9-1 | x1 | 1500x1500 | | 3,0 |
| 28x12-2,5 | x1,5 | 1500x1600 | | 12,0 |
| 28x12-2,5 | x1,5 | 1500x2200 | | 16,5 |

1) ML = Maskl ängd

1) MB = Maskbredd

1) SB = Stegbredd

1) GT = Godstjocklek

2) LD = Mått i maskornas längdriktning

2) CD = Mått i maskornas breddriktning

Sträckmetall, stål, plattvalsad

| Maskinstorlek ¹⁾ | | Format ²⁾ | | Vikt |
|-----------------------------|----|----------------------|--|------|
| MLxMBxSBxGT | | LDxCD | | |
| 62x28-3 | x2 | 1200x2400 | | 9,9 |

Sträckmetall, aluminium

| Maskinstorlek ¹⁾ | | Format ²⁾ | | Vikt |
|-----------------------------|------|----------------------|--|------|
| MLxMBxSBxGT | | LDxCD | | |
| 42x18-2,0 | x1,5 | 1000x1500 | | 1,4 |
| 28x12-1,2 | x1 | 1000x2430 | | 1,4 |

Ribbsträckmetall, stål

| Maskinstorlek ¹⁾ | | Format ²⁾ | | Vikt |
|-----------------------------|----|----------------------|--|------|
| MLxMBxSBxGT | | LDxCD | | |
| Nergalto NG 1 t= 0,30 mm | x4 | 2500x600 | | 1,95 |

